

AgieCharmilles

CUT E


350/600



Becoming better every day – since 1802

GF加工方案: 一切为您！

用户的需求就是我们的责任，GF加工方案将为您提供值得信赖的整体解决方案及全方位服务。我们具有无与伦比的放电加工、激光纹理加工、激光微细加工、增材制造和一流的铣削加工技术，主轴、工装夹具和自动化系统，我们所有的解决方案都得到了全面的客户服务和专业的GF加工方案培训支持。GF加工方案拥有的著名加工技术品牌 AgieCharmilles, Microlution, Mikron Mill, Liechti, Step-Tec和 System 3R 将帮助您提升价值，我们的数字化智能制造的解决方案，提供嵌入式专业知识和优化的生产过程，跨越所有行业，增加您的竞争优势。



 We are AgieCharmilles.

We are GF Machining Solutions.

目录

4 亮点

6 智能技术

8 机床结构

10 GF加工方案质量

12 数控系统和人机界面

14 数字IPG脉冲电源

18 机床性能

19 机床选件

20 客户服务

21 认证的电极丝

22 技术参数

26 GF加工方案

灵活和智能化的任务管理，高速切割工艺

CUT E 350/CUT E 600系列机床，拥有自主开发的简单易用的智能人机对话界面（HMI），用户只需轻轻点击就能快速操作。其内置全面的加工工艺参数，简化用户的任务设置；提高加工速度、改善表面质量、保护贵重工件，确保整个加工过程安全可靠。

亮点

触发成功




GF加工方案创新驱动，保持客户领先

GF加工方案创新的传统和严格的质量标准不断突破极限。




得益于我们的精湛技术

GF加工方案拥有60多年丰富的电火花加工（EDM）精湛技术和经验，为您提供实实在在的优势。我们还针对您所在行业为您提供极具竞争优势的应用支持服务，包括客户服务和业务支持。



更高性能

高性能的机床提高您的经营业绩。我们的“智能脉冲电源”（IPG）提供丰富的专家技术，提高表面质量和加工精度，满足客户的苛刻要求。



提高生产力

节省时间，节省资金。全新快速工艺，提供高速和高性价比的卓越性能。



提升操作体验


我们的智能、直观易用的AC CUT HMI让您一键加工完成一流高质量的凸模、凹模、模具和工件。借助强大的AC CUT HMI操作系统，您能快速、安全地准备加工，大幅简化机床编程人员的工作。工业4.0近在眼前。



智能技术

专家系统保成功

GF加工方案拥有60多年丰富的电火花加工（EDM）精湛技术和经验，为您提供实实在在的优势。我们的解决方案内含专家级技术，触发您的成功。



急件优先

机床操作员有时会遇到意外情况。生产过程中，任务的优先级常常需要调整。AC CUT HMI允许用户轻松、快速安排紧急加工任务，而且还能让您准确地在中断处恢复加工。

自动重新启动


当掉电时，记忆当时的加工位置和任务名，恢复供电时直接继续执行该加工任务。





“全集成碰撞保护”(ICP)功能节省资金
X轴、Y轴、Z轴均安装有防碰撞保护系统，避免碰撞时损坏工件和机床，为您节约费用。操作员可以更自信地进行操作。

锥度专家 大锥度专家

“锥度专家”(TAPER-EXPERT)能高精度地加工0至30°锥角的锥度。我们特有的测量循环能根据锥角要求高精度地确定导丝嘴位置。加工期间，根据测量循环的测量结果自动修正电极丝位置。即使锥角达单边30°，也能确保表面质量几乎与直面加工的表面质量相同。





能量专家


避免不等高工件加工中的断丝难题

智能加工模块连续分析加工条件并根据几何变化调整功率。对于关键操作，例如接近或横切盲孔时，“能量专家”(POWER- EXPERT) 全自动控制地控制。

电极丝专家

全高保持高精度

严格控制工件直线度，在全高上都能补偿电极丝的损耗。





过滤器

操作简单。两个过滤器并排布局，加快和简化机床维护。

比上代机型
减小占地面积
30%

结构紧凑

减少占地。CUT E系列慢走丝线切割机床占地面积大约仅为四平方米，可轻松安装在车间内。



升降门

最佳地利用加工区。标准配置的升降门设计节约空间，并且使操作者轻松便捷地接近加工区域。

机床结构

传承经典的全新设计、 全新功能

CUT E 350/CUT E 600是高性能和高生产力的慢走丝线切割（EDM）解决方案，工艺更安全，让您的产品上市速度更快。

Thermocut简化操作

穿丝前，Thermocut模块在电极丝末端形成适合穿丝的形状，以进行高效率的穿丝操作，为成功奠定基础。

电极丝回路

电极丝回路的设计使电极丝的展开和运行平稳可靠，确保加工过程顺利进行。

自动穿丝

快速进行自动穿丝和重新穿丝，并适用于任何类型的电极丝，包括镀层和非镀层电极丝以及硬黄铜和软黄铜电极丝。



自动分度夹头

自动分度夹头是一个能连续转动90°的旋转定位机构，适用于浸水式线切割加工机床。

手控盒

设计用于“单手操作”，非常适用于工件设置和微调等加工准备工作。

大型丝轴

CUT E 350和CUT E 600均可以选配25公斤大丝轴；与以下系统一起使用，可延长运行时间及连续生产

- 20升去离子瓶
- 2个过滤器滤芯

节能：更经济，更环保

为控制生产成本，节能已成为许多加工企业的首选。Econowatt模块管理机床用电，确保无人值守生产时不浪费任何电能。加工完成或加工中断时，立即将电源用电降至最低，低于1kW，或根据机床参数设置完全切断电源。根据车间工作时间的安排，编程自动重启功能。车间开始工作时，机床已完成启动并已充分预热到热稳定状态。

GF加工方案质量

高精度和高重复精度技术

CUT E系列机床设计用于轻松和高精度地加工大型及重型工件。
而且加工结果还具有极高可重复性。





T型结构设计

为高精度打造。T形床身框架可承载大型或重型工件。结构紧凑且独立的 XY/UV 轴结构保证极高的定位精度和重复精度。

大型/重型工件

由于采用标准升降门，大型以及重达 1000 公斤的工件也可以轻松装卸。





锥度加工

该机结构紧凑且灵活，可高精度地在56 mm尺寸上切割30°锥度。



光栅尺

为高重复精度打造。玻璃光栅尺精度保持时间长，无需重新校准，避免传统的丝杠系统由于反向间隙和磨损造成的误差。

操作舒适人机界面的全新功能

19英寸触控显示屏，用触控缩放功能清晰地显示细节，人机界面设计合理，易学易用，全新手控盒适用于单手操作，AC CUT HMI让您轻松进行多穴和多工艺任务的编程。



该处显示有关耗材、任务执行和出错信息

该处显示编程、程序执行和过程监测

人工数据输入（MDI）的操作面板和键盘


19英寸触控显示屏
19英寸触控显示屏清晰地显示工艺管理项目。任务准备、当前任务监测和不同功能一目了然



数字IPG脉冲电源

更高性能

高效率生产是现代化IPG脉冲电源的核心所在。内置的技术有效提高切割速度、加工精度和表面质量，满足客户要求，让您领先于竞争对手。



多孔板

- 尺寸: 250 x 150 x 15 mm
- 钢
- AC Cut AH镀锌电极丝
- 五次切割
- 定位精度: $\pm 3 \mu\text{m}$
- 表面质量: Ra 0.22 μm

可变高度

能量专家（POWER-EXPERT）模块自动分配最佳放电能量。特别适用于阶梯工件。

- 高度: 10-60 mm
- 钢
- AC Brass 900 (硬) 黄铜丝
- 三次切割
- 表面质量: Ra 0.55 μm

冲模

拐角策略模块根据切割方向变化自动调整加工参数，以确保尖角及小圆角的轮廓精度。

- 高度: 60 mm
- 钢
- AC Cut AH镀锌电极丝
- 五次切割
- 轮廓精度: $\pm 5 \mu\text{m}$



形状精度
- 高度: 60 mm
- 钢
- AC Cut AH镀锌电极丝
- 五次切割
- 最大尺寸误差TKM: $\pm 2 \mu\text{m}$

大长件
- 高度: 150 mm
- 钢
- AC Cut AH镀锌电极丝
- 六次切割
- 最大尺寸误差TKM: $\pm 5 \mu\text{m}$

硬质合金模
- 高度: 20 mm
- 硬质合金
- AC Cut AH镀锌电极丝
- 五次切割
- 表面质量: Ra 0.17 μm


冲模
- 高度: 20 mm
- 钢
- AC Cut AH镀锌电极丝
- 五次切割
- 间隙: 4 μm
- 表面质量: Ra 0.22 μm

锥度加工
加工实例充分说明CUT E系列机床适用广泛，
可用于大锥度切割
- 高度>56 mm时, 锥角最大至30°
- 钢
- AC Brass 400 (软) 黄铜丝
- 5次切割
- 表面质量: Ra 0.55 μm

数字IPG脉冲电源


快速提高生产力的利器

我们最新防电解IPG脉冲电源以及最先进的CNC数控系统是新一代GF加工方案机床的新平台。未来就在眼前。



一体化的电子技术




新一代GF加工方案的脉冲电源让用户用数字方式控制每一次放电，确保达到高精度和极高表面质量，Ra值达 $0.16 \mu\text{m}$ 。



轻松管理电火花加工 (EDM)

EDM专家系统根据选择的材料及加工精度要求，自动生成最合适的工艺参数。大型显示器显示预设置的工艺参数，为您的应用选择最佳加工参数。配合最先进的GF加工方案电极丝确保卓越的加工性能

专用于钢件加工的工艺范围




专用于高速加工的工艺

以提高生产力为使命。内含提高切割速度的工艺参数，和同级别的标准机床相比，缩短切割时间达18%。

AC Cut VS


电火花加工机床用途广泛；要获得高生产力以及高速度、高精密度和高表面质量，电极丝的选择至关重要。使用GF加工方案的AC Cut VS认证镀锌电极丝能提高切割速度达15 %。



机床性能

高精度和高重复精度

这个零件是我们冲模行业客户经常遇到的一种零件。这类精密工件需要卓越的加工性能：包括惊艳的形状精度，卓越的轮廓精度，高表面质量和一流的可重复性，这是拥有CUT E系列慢走丝线切割机床的四大理由。




TKM

最大误差 (e) 由相对尺寸A至I名义值的最大偏差与最小偏差的差值计算。




$$TKM = \frac{\text{Max}(e_{A-I}) - \text{Min}(e_{A-I})}{2} = \pm 2 \mu\text{m}$$



轮廓精度


在三个高度位置处，轮廓的最大偏差测量值 $\pm 5 \mu\text{m}$ 。其代表斜边误差。



几何精度

平行度

// 2.5 μm Z



拐角策略

拐角策略根据方向变化自动调整加工参数。即使在最细微的位置，也能达到极高几何精度。

确保以下精度：


- 尖角
- 小圆角



机床选件

自定义机床配置

根据您的加工要求，为您的专属需求定制CUT E 350/CUT E 600机床。在丰富的选件中，您只需选择需要的配置。



1 // 电极丝直径0.100 mm套件

用0.1 mm电极丝加工时，该套件提供用于确保极高加工可靠性的全部零件。

2 // 锥度套件

高精度锥度切割选件

- 1套大半径半圆导丝嘴
 - 1个穿丝嘴
 - 1套螺母
- 适用于0.2和0.25 mm电极丝。

3 // 导丝嘴套件

2件套封闭式带间隙金刚石导丝嘴。

- 适用直径：

0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 mm

4 // 报警灯

显示设备状态的信号灯

- 三色信号灯（绿色，黄色，红色）
- 安装材料

5 // AC CAM EASY

- 专业版许可证

该选件是从基础版升级到专业版的升级软件包。

- 高级版许可证

这是基础版到高级版的升级软件包选件。

6 // 自动分度夹头

自动分度夹头是一个能连续转动90°的旋转定位机构，适用于浸水式线切割电加工机床。

7 // 零件延保

用于延长第一年的保修。其法律基础与仅适用于零件的第一年保修条件相同。不含耗材和易损件。该选件必须在订购机床时购买。


8 // 18 kVA外置变压器

9 // 大型丝轴，最大重量25kg，允许更长运行时间

客户服务

一切为您

更高价值: 机床可用性、生产性能及持续的技术更新对客户的业务发展非常重要。因此, 提供服务也是当前迈向成功的关键因素。GF加工方案的客户服务模式包含三个层面, 满足您对服务的不同需求。



每2000加工小时*
维护一次



* 为使机床工作正常、可靠和精密, 我们建议每2000个加工小时维护一次。

维护计划: 把维护成本降到最低, 提高生产效率

我们优秀的服务专家将定期检查和调试您的设备, 并在必要时, 更换维修零部件。

定期保养是确保您的GF加工方案机床群充分发挥生产潜力的第一步。有了详细的以客户为中心的清单, 我们采用最先进的测量工具, 对您的机床进行精心地检查和调试。


我们拥有多年积累的电火花加工(EDM)机床维护的丰富经验, 并将其凝聚在我们的检查表中。为了确保我们的服务成功且圆满完成, 每次访问的最后都进行加工测试。

认证的电极丝

如何为您的生产选择 最合适电极丝

选用认证的高品质电极丝，可提高生产率达20%。GF加工方案是全球最大的电极丝经销商，我们为您的应用提供所需的正确电极丝：

精度、速度、表面质量和工件完整性。在丰富的选择中包括高质量带特种锌合金的镀锌电极丝，铜芯电极丝以及满足特殊应用需求的特殊电极丝。



技术参数



CUT E 350



CUT E 350

		CUT E 350	CUT E 600
机床			
整机尺寸 *	mm in	1750 x 2470 x 2200 68.9 x 97.24 x 86.61	2020 x 2790 x 2320 79.53 x 109.84 x 91.34
设备总重, 不含工作液	kg (lbs)	2525 (5567)	4440 (9789)
工作区			
工件尺寸	mm in	820 x 680 x 245 32.28 x 26.77 x 9.64	1030 x 800 x 345 40.55 x 31.5 x 13.58
最大工件重量	kg (lbs)	400 (882)	1000 (2205)
工作液的最低和最高液位	mm (in)	0/240 (0/9.45)	0/380 (0/14.96)
压缩空气			
压力	bar	6-7	6-7
最小流量	l/min	150 (39.6 gal/min)	150 (39.6 gal/min)
轴数			
X轴、Y轴、Z轴行程	mm in	350 x 250 x 250 13.78 x 9.84 x 9.84	600 x 400 x 350 23.62 x 15.75 x 13.78
U轴、V轴行程	mm (in)	± 45 (± 1.77)	± 50 (± 1.97)
最大锥角 / 高度	° / mm ° / in	± 30/56 或 ± 25/96 ± 30/2.20 或 ± 25/3.78	± 30/56 或 ± 25/96 ± 30/2.20 或 ± 25/3.78
X轴、Y轴、U轴、V轴、Z轴测量分辨率	μm (μ-inch)	0.1 (3.94)	0.1 (3.94)
轴运动速度 (XYZ)	mm/min (in/min)	0-3000 (0-118.1)	0-3000 (0-118.1)
进给轴防撞保护		X轴, Y轴, Z轴	X轴, Y轴, Z轴
工作液			
型号		去离子水	去离子水
工作液总容量	l	760 (200.77 gal)	1000 (264.17 gal)
过滤器滤芯		2	2
去离子瓶 (非标配)	l	1 (0.26 gal)	1 (0.26 gal)
去离子树脂 (非标配)	l	20 (5.3 gal)	20 (5.3 gal)

* 宽 x 深 x 高



CUT E 600



CUT E 600

CUT E 350

CUT E 600

电极/电极丝





标配导丝嘴	mm in	Ø 0.20 或 Ø 0.25 Ø 0.008 或 Ø 0.010	Ø 0.20 或 Ø 0.25 Ø 0.008 或 Ø 0.010
电极丝直径 (取决于设备配置)	mm in	Ø 0.1-0.3 Ø 0.004-0.012	Ø 0.1-0.3 Ø 0.004-0.012
电极丝自动穿丝	mm in	Ø 0.1-0.3 Ø 0.004-0.012	Ø 0.1-0.3 Ø 0.004-0.012
电极丝自动重新穿丝	mm in	Ø 0.1-0.3 Ø 0.004-0.012	Ø 0.1-0.3 Ø 0.004-0.012
自动穿丝预备孔的最小直径	mm in	Ø 0.2-0.3 Ø 0.008-0.012	Ø 0.2-0.3 Ø 0.008-0.012
0.25 mm (0.010 inch) 电极丝自动穿丝的最大高度	mm in	220 8.66	220 8.66
允许的重量和丝轴类型	kg lbs	5 (JIS P5), 25 (DIN 160) 11.02 (JIS P5), 55.11 (DIN 160)	5 (JIS P5), 25 (DIN 160) 11.02 (JIS P5), 55.11 (DIN 160)
硬质合金/钢的最佳表面质量Ra	µm (µ-inch)	0.12/0.18 (4.72/7.09)	0.12/0.18 (4.72/7.09)
最高切割速度	mm ² /min (in ² /min)	300 (0.46)	300 (0.46)

电气柜

三相输入电压	V	380/400	380/400
电网频率	Hz	50 或 60	50 或 60
允许的电压波动		± 10%	± 10%
总耗电	kVA	10	10
允许闪断	ms	4	4
功率系数		0.8	0.8
显示器/操作系统		TFT 19' /Windows 7	TFT 19' /Windows 7
光驱/键盘		无/无	无/无
以太网端口 USB		带	带
手控盒		带	带

环境条件

高精度的温度		20 ± 1° C (68 ± 33.8° F)	20 ± 1° C (68 ± 33.8° F)
设备工作温度		15-30° C (59-86° F)	15-30° C (59-86° F)
允许的相对湿度		40-80%	40-80%
机床最大噪音	Db(A)	76	76
热稳定时间	h	3	3
电气设备防护等级	IP	43	43

CUT E 350**CUT E 600**